

Таблица расстояний между суппортами Riling

1 шина на фазу

Исс пик, кА	53				74				110				143			
Исс эфф 1сек, кА	25				35				50				65			
Расстояние между фазами, мм	50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125	50	75	100	125
30x10	465	550	560	720	325	400	460	520	220	265	310	350	170	205	240	260
40x10	530	650	750	835	380	460	530	600	255	310	360	400	195	240	275	310
50x10	545	720	830	935	425	520	560	670	285	350	400	450	195	265	310	345
60x10	545	810	940	1000	480	525	560	750	320	390	450	505	195	295	345	390
80x10	545	915	1000	1100	500	525	560	850	335	440	495	505	195	295	360	410
100x10	545	1000	1100	1100	500	525	560	955	335	440	495	505	200	275	375	425
120x10	545	1000	1100	1100	500	525	560	1000	335	440	495	505	200	275	375	425

Минимальное расстояние — 50 мм между фазами

2 шины на фазу

Исс пик, кА	53				74				110				143				165				187			
Исс эфф 1сек, кА	25				35				50				65				75				85			
Расстояние между фазами, мм	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150	75	100	125	150
30x10	795	855	885	885	570	600	638	638	383	413	420	428	285	323	330	330	255	270	285	285	195	233	240	248
40x10	930	1 020	1 065	1 080	690	720	750	765	465	495	510	525	330	375	390	405	255	315	338	338	195	255	300	308
50x10	1 100	1 100	1 100	1 100	765	788	810	855	525	570	585	615	353	435	458	473	263	330	398	405	203	263	323	360
60x10	1 100	1 100	1 100	1 100	765	795	820	945	578	660	690	720	368	465	525	555	270	353	413	450	210	270	330	390
80x10	1 100	1 100	1 100	1 100	765	795	820	945	593	675	743	743	383	488	563	630	285	360	428	473	225	285	345	405
100x10	1 100	1 100	1 100	1 100	780	803	840	960	615	705	743	758	413	503	578	638	308	375	458	525	240	300	345	420
120x10	1 100	1 100	1 100	1 100	780	803	840	975	653	735	743	758	428	518	585	653	323	398	473	540	240	308	353	420

Минимальное расстояние — 75 мм между фазами

3 шины на фазу

Исс пик, кА	53				74				110				143				165				187				220			
Исс эфф 1сек, кА	25				35				50				65				75				85				100			
Расстояние между фазами, мм	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175	100	125	150	175
30x10	814	850	863	863	687	708	708	708	578	586	595	595	337	350	350	350	270	350	350	350	190	200	200	200	165	170	170	170
40x10	984	1 000	1 000	1 000	813	855	862	862	674	718	718	718	404	418	425	425	320	380	450	450	230	240	240	240	175	205	205	205
50x10	1 100	1 100	1 100	1 100	820	1 000	1 000	1 000	788	814	823	840	465	485	499	499	370	400	450	450	245	275	280	280	180	215	240	240
60x10	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	875	893	910	936	465	500	580	593	370	400	450	450	255	315	330	335	180	225	270	280
80x10	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	875	893	919	936	465	500	580	650	370	400	450	450	260	320	360	400	190	230	270	315
100x10	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	884	901	919	936	465	500	580	650	370	400	450	450	275	330	375	410	200	240	280	325
120x10	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	884	901	919	936	465	500	580	650	370	400	450	450	285	340	380	415	200	240	280	325

Минимальное расстояние — 100 мм между фазами